

致力于电子测试、维护领域!

感谢您对我们公司的信任并购买我们的Weller WD1/WD1000产品。为了保证产品的完美运转,我们的生产有着严格的质量要求。

警告

请先仔细阅读我们的说明书和附带的安全信息,然后再启动设备,否则有可能损伤身体或带来生命危险!

由于对设备错误的操作或者未经授权的改造,生产商不负有赔偿责任!

集成了 WCB1 的 Weller 焊台符合 EC 声明,还符合 89/366/EEC 和 73/23EEC 规范。

2 描述

2.1 主机

集成了 WCB1 的 Weller 焊台

焊台为了发展工业产品技术,包括维修和实验区域,Weller WD1/WD1000 是它产品线的一个组成部分。焊接工具领域中的数控电子、高质量感应器和热传导技术保证了烙铁头温度控制波动的精准。

最高的温度精确性和优选,在封闭的控制循环中,测量值在压力下的动态温度行为快速精准的达到记录。焊接工具本身被 WD1/WD1000 自动识别并且和指定的控制参数保持一致。这意味着可以避免重新校准。

烙铁头的各种电压均衡选项(8),控制单元和烙铁的抗静电设计提高了质量标准。 定制设计的校准功能,偏移值输入选项,可编程的温度减少(逆流)和备用功能和互锁功能 扩展单元的功能多样性。

预期温度可以设定在 50 摄氏度—450 摄氏度之间,指定值和实际值都是数字化显示。三个温度按钮用来做混合温度选择。达到预设温度时,可视化的闪光灯会发出信号。

2.2 支架

烙铁在不用的时候必须被放置安全台上

焊笔不使用的时候可以放在工作环境改造学类似蜂窝的漏斗上面,这个漏斗有四个不同的部件组装。存储区是为沉积在烙铁头上面的焊料预备的。底座的盘子放入海绵来清洁烙铁头的 残留物。

2.3 焊笔

wsp 80: 袖珍型焊笔, wsp 80 焊笔是典型的有快速和精确升温的成就的焊笔。感谢他袖珍的设计和输出功率 80w

wmp:

wta 50: 电烙镊子

1r 82:

请看附件清单里有其他型号的焊接工具可以连接

3 启动

在拆封的时候当心小的部分和附件

放置焊接工具到支架上面,插入焊笔的插销到主机的连接口,向右转动外壳锁定,检查电源电压辨认统一和开关在关闭状态。

连接主机电源,打开主机开关,主机作自我测试,藉此显示所有的操作环境。

接下来,设置温度瞬间被显示出来,电子系统这时候自动打开显示目前的值。闪电符号出现表示三个温度按键 I II III 选定的温度被显示出来。闪电符号是形象化的控制检查。当显示稳定,预示着加热完成。闪动预示着需要的温度无法到达。

3. 1 温度设定

3.1.1 温度设定

作为一个尺度, 屏幕显示的温度是相对的实际值, 通过 "up"和 "down"来转变原有的值到指定的值。此时温度标记"°C"或"。 F"闪动

制定的值现在可以被改变,通过按下一次"up"或"down"将接受相应的一个指令,假如按下不放,指定的值很快的改变。大约两秒后松开,显示温度自动地变成实际温度。

3.1.2 通道 I II III选择

在工作中3个温度通道可以切换。

例如: 工作设定: I 150° C(300° F)

II 350° C (662 ° F)

Ⅲ380° C(716 ° F)

开机时自动选择一个通道(上次关机时设定的通道),按下其他通道按键,此时温度标记"°C"或"°F"闪动,通道改变。

3. 1. 3 分配温度通道 Ⅰ Ⅱ Ⅲ

3个温度通道 I II III可以被分配为预期的温度。

选择准备设定预期温度的通道,"up"或"down"按下,新的温度被设置,温度标记"°C"或"。F"闪动,接下来,按下所选择的通道按键,显示分配的通道温度闪动3秒后,就采用的实际温度是大的显示的温度,放下按钮。

当焊笔不常用的时候可以选择温度低的通道。

4. 特殊的功能

特殊功能被分为两个菜单部分

特殊功能菜单一: 常用的功能; 例如备用, 补偿, 出厂设置

特殊功能菜单二:校温,

4. 1. 特殊功能菜单一

假如"up"和"down"同时按下两秒,菜单选择被激活,有显示"-1-",放下按钮。

接下来有 offset, setback, standby temperature, off time, lxck function, window, temperature version.可以设置

按键ⅠⅡ是用来左右切换菜单

按键Ⅲ是用来离开这个菜单

1, 回出厂设置 (fse)

进入特殊功能菜单,同时按下"UP"和"DOWN",屏幕显示"fse",出厂设置完成。

2, 待机温度设定(standby)

当设定自动降温时间用完时,指定温度自动下降到待机温度,实际温度被显示(闪动), "STANDBY"显示出来在屏幕的左上角位置。通过"UP"和"DOWN"可以改变待机温度。

3, 自动降温时间设定(setback)

当焊笔不用时,用完指定的自动降温时间,焊笔温度自动降到待机温度状态,屏幕左边显示"setback", 通过"UP"和"DOWN"可以改变待机时间。

4, 自动关机时间设定(off)

当焊笔不用时,自动关机的时间用完时,焊笔的发热系统切换到关闭状态,这个时间可以设定在 0-999 秒之间,设定 0 秒,待机功能关闭。待机功能的温度开关是独立实现的。实际温度被显示(闪动)并且可用做残余温度指示;"0FF"出现在显示屏左边。50 摄氏度以下,一个闪动的破折号出现。

5, 温度补偿 (offset)

烙铁头的实际温度可以比改变,改变的范围是+40° C/+72,通过 "UP"和 "DOWN"可以增加或者减少补偿的温度。此时屏幕的左边显示 "offset"。

6, ° C/° F 切换

通过"UP"和"DOWN"可以互相切换。

7, 区域锁温 (windows)

限制温度变化范围最大为 \pm 99 摄氏度, \pm 180 华氏,首先锁定一个温度(看 8),设定温度在限制温度变化的中间任意设定。用"up/down"去改变窗口范围的大小。在屏幕的左边显示"windows"。

8, 锁温功能

锁定焊台。锁定之后,焊台更多的设置不能改变,切换 I II III 是可以的,屏幕中间有大的 "off"显示。在屏幕的右下方有一个锁的标志在闪动,"up"或"down"可以输入 3 位代码。确定这个代码按III5 秒。焊台被锁定,锁标志在屏幕由下角显示。

退出菜单、按Ⅰ、Ⅱ。

解锁,在显示温度状态下,同时按下"UP"和"DOWN",两秒后放开, "on"在屏幕显示,通过"up"或"down"输入正确编码,按Ⅲ确认,焊台被解锁。

注意在锁温的时候要牢记代码。一旦代码遗忘,憨态将不能解锁。

4.2 特殊功能菜单2

假如同时按下"up"和"down",大约4秒后菜单2的校准功能和焊台被激活。

显示"-2-"放下按键, 屏幕由"fcc"显示

Ⅱ用来菜单选择

4.21 校温功能(工厂校温检查)

执行这个功能,允许焊台的精确温度的一个检查和一个可能有偏差的校正 执行校温功能,烙铁头温度必须被测量,表面温度测量温度的工具可以用在这里。

选择校正的点用"up/down"

III用来离开这个菜单

"up": 校正的点 450 摄氏度/842 华氏温度

"down": 校正的点 100 摄氏度/212 华氏温度

此时可以做一下出厂设置(看4.11)

注意:

在校温的过程中焊笔变热,发热的焊笔远离易燃物。

焊台 (不带焊笔) 在校正实验室也能够执行校正, 焊笔的校正值被模拟出来。

4.2.2 改变校正

按下"down"校正在100摄氏/212华氏

焊台调节焊笔的温度到 100 摄氏度/212 华氏温度。一旦温度变静止(温度指示点闪动),烙铁头的温度(通过外部测温设备)和现实的温度比较,如果背离,通过"up/down"可以调节,最大的调解范围是 $\pm 40/\pm 72$,如果测得结果与显示相符,按 II 确认温度背离为 0,结束在 100/212 的校准。

按Ⅲ退出,没有存储任何修改

按 "up "

校正 450/842

焊台的温度调节到 450/842, 一旦温度变静止(温度指示点闪动),烙铁头的温度(通过外 部测温设备)和现实的温度比较,如果背离,通过"up/down"可以调节,最大的调解范围 是 $\pm 40/\pm 72$,如果测得结果与显示相符,按II确认温度背离为0,

结束校正在 450/842

按Ⅲ退出,没有存储任何修改

完成两个校正点 100/212 和 450/842 后,完成校温和确认,校温的过程完成。

4.2.3 焊台编码

当时用很多wd焊台,你可以分配一个从0-999的编码给每一个焊台,达到区分的目的。

如果人意的 usb 插口被用,单独的 wd 焊台可以连接起来的功能,可以远程控制。为了这个目的, 每个wd 焊台需要一个明确的辨认的编码(id号)。

用 "up/down" 来改变 id 号

切换上一级菜单用I,

切换下一个菜单用Ⅱ。

III被用于退出菜单2

北京海洋兴业科技有限公司

北京市西三旗东黄平路 19 号龙旗广场 4 号楼 906 邮编:100096

电 话: 010-62176775 62178811 62176785 传真: 010-62176619

企业 QQ: 800057747

官方网站: www.oitek.com.cn

邮箱: info.oi@oitek.com.cn



扫描二维码关注我们

查找微信企业号:海洋仪器